



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून



Office of the Executive Engineer, Provincial Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand
Website- <http://pwd.uk.gov.in> E-mail: eepddd.pwduk@gov.in

पत्रांक 464 / 14C

दिनांक : 5/02/2019

सेवा में,

प्रधानाचार्य
महर्षि विद्या मन्दिर
देहरादून

विषय :- विद्यालय भवन की संरचनात्मक स्थिति से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक: MVM/DDN/2019 दिनांक 19.01.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महर्षि विद्यामन्दिर देहरादून का विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय भवन सुरक्षित एवं विद्यालय संचालन के लिए उपयुक्त पाया गया। आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(इ० जे०एस० चौहान) 05/02/19
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, देहरादून